

**VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT****Visite effectuée par :**

Carlos DOMIGUES – Marcel HOULLE et Robert GEIGER

**Lieu et date de la visite d'Inspection :****RUE FLORA le 04/01/05****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

**DIFFUSION**

Le président  
Le secrétaire du CHSCT  
Le SPSE  
Le médecin du travail  
Mulhouse  
Responsable de chantier

M. MEYER  
Mlle VENTOROSI  
M. GIRARDI/REITZER  
Dr GOLDSCHMIDT  
MM. WEISS BARBIER  
M. FROMM

**Personnes rencontrées :**

Responsable de Chantier : M. FROMM  
1 personne CLEMESSY  
1 intérimaire.

**Habilitations :**

Les habilitations électriques sont à jour.

**Travaux : (début janvier)**

- Changement de tension dans tout les appartements de toute la rue Flora.
- Changement des compteurs
- Changement des disjoncteurs "abonné"
- Tirage des câbles d'alimentation depuis le coffret dans la rue jusqu'au compteur, puis au disjoncteur.  
En moyenne : 1 cage d'escalier par jour.

**Conclusion :**

- Le feu arrière de la camionnette est cassé
- Pas de problème spécifique sur ce chantier.