

VISITE D'INSPECTION DU CHSCT**Visite effectuée par :**

P. De GAETANI et R. GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :**AES le 12/05/05****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président	JM. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	J. BORGIO
Le SPSE	L. GIRARDI / P. REITZER
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Responsable unité	Ch. HOLDER

TABLEAU DES CONSIGNES DE SECURITE

- La liste de l'équipe de deuxième intervention n'est plus à jour ex: M. HIS et M. ACKERMANN
- La liste des membres du CHSCT est à jour.

ETAT DES LIEUX

- L'état général du plateau est vétuste, pour exemple l'état de la moquette, des murs, des réglettes d'éclairage, des fenêtres sans double vitrages.
- La température du plateau est parfois mal adaptée aux températures extérieures.
- Les toilettes sont propres et en état.
- Le couloir d'accès menant aux toilettes femmes et formé par les paravents, obstrue partiellement la porte d'entrée.
L'équipe d'inspection a pris l'initiative de déplacer les paravents pour rétablir un accès normal.

Remarque:

Le contrôle d'accès du plateau (badguese), fonctionne mal puisqu' il nous a permis d'entrer mais nous a refusé la sortie .
Le CHSCT rappelle que leurs membres doivent avoir un accès libre à toutes les zones de l'entreprise.