

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT
Visite effectuée par :

MM. DOMINGUEZ et GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :
Usine C3, 2^{ème} étage, BU EPI – BU TE – BU IP *le 14 septembre 2005*
Emetteur du CR :

M. GEIGER

DIFFUSION

Le président	M. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	J. BORGIO
Le SPSE	L. GIRARDI
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
L'animateur sécurité	J. BORGIO
Le chef d'entreprise	N. FISCHER – JL JALLIER – A. GSTALDER

Personnes rencontrées : toutes les personnes présentes lors de la visite

REMARQUES GENERALES :

- Poteau RC2 : problème de clim
- Poteau RS4 : M. Christen Daniel : 20 cartons de l'affaire ETAPKE ne sont toujours pas rangés depuis le début de l'année.
- Poteau RH3 : clim trop froide ; vibrations dues à une gaine fixée au plafond du 1^{er} étage.
- Poteau RI6 : clim trop froide par intermittence.
- Poteau RH6 : soufflerie trop forte.
- Poteau RG7 : PC à ranger.
- Poteau RG5 : grand dépotoir – M. Parmentier Dominique va faire le nécessaire pour le rangement (plusieurs écrans, PC, cartons, grande quantité de vieille doc à détruire et à ranger).
- Poteau RF7 : beaucoup trop froid ; soufflerie trop importante.
- poteau RD7 : bureau et table trop à l'étroit – réaménagement de cette petite partie à faire.
- Poteau RC5 : rangement à faire.
- Poteau RG8 : soufflerie trop importante – beaucoup trop froid.
- Poteau TQ0 : Trop froid.

REMARQUES DU PERSONNEL :

- Avant déménagement, mieux étudier les postes (ergonomie). Les rideaux sont souvent fermés à causes des écrans mal placés (reflets), d'où manque de lumière naturelle sur le plateau.

CONCLUSION :

- Grand problème de climatisation sur les trois plateaux.
- Faire note aux responsables des BU pour que soit fait un grand coup de rangement.