

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

MM. DOMINGUES Carlos

Lieu et date de la visite d'Inspection :**ALSTHOM Belfort****Emetteur du CR :**

M. DOMINGUES Calos le : 21/09/05

DIFFUSION

Le président	M. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	J. BORGIO
Le SPSE	L. GIRARDI
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Le chef de chantier	M. HENNINGER
L'Animateur sécurité	F. KRETZ
Le responsable d'exp.	

Objet des travaux : Maintenance et travaux Neufs**Responsable du site :** M. HENNINGER**Personnel CLEMESSY (7 personnes dont 2 intérimaires) :**

M. KOCAK Hasan :

Habilitation B1 – H1
Risque chimique niveau 1
Permis nacelle

M. RINGENBACH Philippe :

Habilitation H1 – BR
Permis chariot élévateur et pont roulant

M. De ALESSANDRO Erasmo

Habilitation B0 – H0
Permis nacelle
Risque chimique niveau 1

M. MONTRONGNON Yvon

Habilitation B2V – BC – BR – H2V
Permis nacelle
Risque chimique niveau 1

M. ACSI Selami

Pas d'habilitation

M. DEROUICHE Karim

Pas d'habilitation

Base Vie et locaux :

Bureaux : RAS
Affichage : RAS
Trousse de secours : Infirmerie du site
Vestiaires : RAS
Sanitaire : Pas de sanitaire – doivent utiliser ceux des bâtiments
Réfectoire : Propre
Atelier : RAS
Magasin : En cours de rangement dû au déménagement

Outillage collectif : Bon état

Remarques : M. KOCAK a des problèmes aux pieds et ne porte pas les chaussures de sécurité. Nous lui avons conseillé de se rapprocher du service médical pour essayer de résoudre son problème.