

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

FERRY Cathy ; HOULLE Marcel et DOMINGUES Carlos

Lieu et date de la visite d'Inspection :**Chantier LIGNES (pose compteurs EDF) le 18 août 2005****Emetteur du CR :**

M. DOMINGUES Calos le : 21/09/05

DIFFUSION

Le président	M. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	J. BORGIO
Le SPSE	L. GIRARDI
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Le chef de chantier	
L'Animateur sécurité	F. KRETZ
Le responsable d'exp.	

Objet des travaux : Pose de compteurs EDF dans 22 appartements (chantier Lignes)**Responsable du site :****Personnel CLEMESSY :** (2 personnes dont 1 intérimaire)M. KRELL Mathieu :
Habilitation H1 – BR – B2 – BC – B2TM. HILBRUNNER Serge :
Pas d'habilitation**Base Vie et locaux :**Trousse de secours : Complète
Sanitaire : Extérieurs
Réfectoire : Restaurant d'entreprise à C3**Outillage collectif :** Bon état**Véhicule Clemessy :**Jumper immatriculation : 7132 XA 68 → 55 435 km au compteur
Aile arrière gauche enfoncée
Pneu neige à changer sur le véhicule**Risques liés aux situations de travail :**

Suite à la note donnée aux salariés : s'ils doivent appliquer toutes les consignes de sécurité, ils ne peuvent pas faire le travail dans les délais qui leurs sont demandés.